（1）ウラン・プルトニウム混合酸化物ペレット（1／2）

検査項目	規定値	検査方法	検査頻度
1. 不純物			□／ロット
C	≦□ ppm	赤外線吸収法	
F	≦□ ppm	イオン電極法	
N	≦□ ppm	熱伝導度分析法	
H	≦□ ppm	熱伝導度分析法	
	（母平均の 95 %上側信頼限界）		
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
Al	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	イオン電極法	
Co	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
Cr	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
Fe	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
Ni	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	赤外線吸収法	
□	≦□ ppm	計算法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
Si	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	計算法	
□	≦□ ppm	計算法	
□	≦□ ppm	計算法	
□	≦□ ppm	計算法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
□	≦□ ppm	質量分析法又は発光分光分析法	
ボロン当量	≦□ ppm	計算法	
2. ^{235}U 濃度			□／ロット
^{235}U	公称値□ wt%	質量分析法	